

Markku Kajalo, Joensuu 05.10.2017

Suurien konekustannuksien syyt

- Liian monia ja pieniä tuotantoaaroja koneistetaan (erikoistuminen)
- Vain tietty työvaihe koneistetaan (harmonia puuttuu)
- Konekapasiteetti liian suuri
- Muiden konetyövaihtoehtojen unohtaminen (esim. urakoitsijan käyttö)
- Lyhyt käyttöikä ja uusi kone
- Huollon ja korjauksen laiminlyönti
- Koneiden hankinta verotusta varten.



Kuva: Luken kuva-arkisto